



Mesure de la qualité des pièces fabriquées en 3D par Tomographie X

Business Partner



Olivier Guiraud

CEO de Rubis CT Expert Tomographie pour Rubis Control olivier.guiraud@rubisct.com

+33 6 80 65 56 92

Qui est Rubis CT ?

- Centre référent de la tomographie des différentes entité Rubis Control
- Basé à Grenoble pour notre proximité avec le synchrotron européen permettant de repousser les possibilités offertes par la tomographie
 - capacité unique en termes de pénétration des rayons X >> 8 cm d'acier
 - délai de contrôle très courts avec de capacité de scan hors norme >> 1000 pièces/jour en 3D
- Positionnement de Rubis CT : **Contrôle Qualité et Expertise par tomographie X** au service de l'industrie et de la recherche académique




- Principe : imagerie 3D non destructive, de la matière première au produit fini.
- Apports pour la fabrication additive :
 - Détection de porosités, fissures, inclusions, granulométrie
 - Contrôle dimensionnel interne/complexe.
 - Comparaison CAO/pièce fabriquée.
- Atouts : inspection complète et non destructive, reproductibilité, traçabilité.















Scan 3D





- **Principe** : imagerie 3D non destructive, de la matière première au produit fini.
- Apports pour la fabrication additive :
 - Détection de porosités, fissures, inclusions, granulométrie
 - Contrôle dimensionnel interne/complexe.
 - Comparaison CAO/pièce fabriquée.
- **Atouts** : inspection complète et non destructive, reproductibilité, traçabilité.






- **Principe** : imagerie 3D non destructive, de la matière première au produit fini.
- Apports pour la fabrication additive :
 - Détection de porosités, fissures, inclusions, granulométrie
 - Contrôle dimensionnel interne/complexe.
 - Comparaison CAO/pièce fabriquée.
- **Atouts** : inspection complète et non destructive, reproductibilité, traçabilité.




- **Principe** : imagerie 3D non destructive, de la matière première au produit fini.
- Apports pour la fabrication additive :
 - Détection de porosités, fissures, inclusions, granulométrie
 - Contrôle dimensionnel interne/complexe.
 - Comparaison CAO/pièce fabriquée.
- **Atouts** : inspection complète et non destructive, reproductibilité, traçabilité.





- **Principe** : imagerie 3D non destructive, de la matière première au produit fini.
- Apports pour la fabrication additive :
 - Détection de porosités, fissures, inclusions, granulométrie
 - Contrôle dimensionnel interne/complexe.
 - Comparaison CAO/pièce fabriquée.
- **Atouts** : inspection complète et non destructive, reproductibilité, traçabilité.

Contrôle de soudures/brasures/collages








• **Principe** : imagerie 3D non destructive, de la matière première au produit fini.


- Apports pour la fabrication additive :
 - Détection de porosités, fissures, inclusions, granulométrie
 - Contrôle dimensionnel interne/complexe.
 - Comparaison CAO/pièce fabriquée.
- **Atouts** : inspection complète et non destructive, reproductibilité, traçabilité.





Expertise au sein d'un assemblage complexe

- **Principe** : imagerie 3D non destructive, de la matière première au produit fini.
- Apports pour la fabrication additive :
 - Détection de porosités, fissures, inclusions, granulométrie
 - Contrôle dimensionnel interne/complexe.
 - Comparaison CAO/pièce fabriquée.
- **Atouts** : inspection complète et non destructive, reproductibilité, traçabilité.





La nécessité de procédures qualité adaptées

- Technologie relativement récente -> pas ou peu de normes dédiées existantes:
 - En construction ISO/Cofrend/ASTM
 - Principalement en interne dans les entreprises

La technologie seule ne suffit pas → il faut donc l'intégrer dans une **démarche qualité structurée**.

- Importance de définir des procédures :
 - Quels critères vérifier ? A quel moment de la chaine de valeur ?
 - Comment définir les seuils d'acceptation ?
 - Comment garantir la répétabilité entre sites et opérateurs ? comment garantir que la technologie détecte bien tous les défauts ?
 - >> Nous avons des solutions et des méthodes à vous proposer, n'hésitez pas à nous solliciter pour en discuter !
- •Rubis CT accompagne ses clients non seulement avec la **réalisation de contrôles**, mais aussi avec :
 - La rédaction et la mise en place de procédures interne dédiée.
 - Le développement de procédures de sanction automatique par analyse d'image via l'IA
 - La formation du personnel qualifié et certifié (niveau 2 Cofrend, etc.).



Qualification de la Tomographie chez Dassault Aviation comme un contrôle qualité de production



- Vente et mise en place d'un tomographe METROTOM 1500 Zeiss
- Qualification du matériel ainsi que des tomographes synchrotron pour les pièces montées sur avion issues de la fabrication additive métallique en Aluminium et en Titane venant de plusieurs programmes :
- Élaboration et rédaction des procédures générale interne de contrôle par matériaux, typologie de pièce et pèce en interaction avec un niveau 3
 - Développement de procédures de sanction automatique par analyse d'image via l'IA
- Accompagnement à la mise en application en production. Nous recevons de flux de pièce (50-100 par mois) que nous contrôlons et sanctionnons pour quelles soient montées sur avions

La tomographie **peut être intégrée dans un flux industriel** de contrôle qualité en plus d'être un outil pour la R&D





Falcon 10X





Conclusion





Rubis CT / Rubis Control en Suisse est un partenaire pour :

- Prestations de service (Synchrotron et Laboratoire).
- Définition, rédaction et application des procédures de contrôle qualité par Tomographie X
- Mise en place de moyens et formation.

La tomographie X n'est pas qu'un outil d'analyse, c'est une brique essentielle pour assurer la fiabilité de la fabrication additive, à condition de l'intégrer avec des procédures qualité adaptées

Olivier Guiraud

CEO de Rubis CT Expert Tomographie pour Rubis Control olivier.guiraud@rubisct.com